

UPS Powercom BNT-1000AP

Quando o USB foi conectado (para executar o software junto com a fonte de alimentação ininterrupta), por algum motivo houve problemas com as miniaturas do Explorer na barra de tarefas do Windows 7. Tive que remover o programa e desconectar o cabo USB. Em princípio, eu não estava particularmente chateado.

Ainda não encontrei

Squeak, software

Ainda não encontrei. Se algo sair, atualizarei a revisão. upd:1. Como se viu logo após a compra, o UPS não "retm" nada. Eu tive que levar imediatamente para o SC. Onde as baterias foram substituídas? Agora tudo funciona, mas por um simples menos gordo.2. O programa de monitoramento está com bugs - a funcionalidade de enviar notificações para e-mail não funciona - o processo trava. Mas bom que você não possa usá-lo, mas escreva seus próprios arquivos em lote e envie e-mails, por exemplo, usando o programa blat.exe.

Um aviso sonoro não configurável (cada vez que a energia é desligada, o som deve ser desligado manualmente pressionando o botão). As baterias duraram um ano e meio de trabalho (depois pararam de segurar qualquer carga tangível). Não um procedimento de substituição de bateria fácil para o usuário doméstico. Na saída do dispositivo existem apenas tomadas especiais para computador (não a tomada euro doméstica).

O sinal sonoro alto, a campainha não pode ser ajustada. Enquanto o novo plástico muito "perfumado".

Leia os comentários.

Preço alto. Na época em que o peguei, custava cerca de 7.000 rublos. Agora o preço mais justificado, mas ainda muito alto para tal dispositivo devido ao fato de que parou de funcionar imediatamente após o término da garantia! Aqueles. servido por mais de 2 anos.

1) peso = 15 kg. que eles deveriam ter adicionado reg. como nos telefones de casa.3) tem poucos cabos no kit e curtos, mas a embalagem grande!! 1000% vergonha!

Ele gosta de apitar (ligar, desligar e, claro, a operação da bateria impossível desligar o bipe pelo software). Mas o software regular para monitoramento não agradou: está claramente escrito de forma torta, mal funciona, não remove completamente os indicadores do UPS. Pelo que entendi, universal para muitos dispositivos, e não para um específico, mas isso não muda a essência da questão.

no

Pesado, ele vibra um pouco quando alimentado pela bateria. Software inconveniente na entrega.

Quando conectado ao usb (para executar o software junto com a fonte de alimentao ininterrupta), por algum motivo houve problemas com as miniaturas do explorer na barra de tarefas no Windows 7. Tive que desinstalar o programa e desconectar o cabo USB. em principio, eu no estava particularmente chateado.

A caixa de ferro barulhentaO apito assusta os vizinhos

s vezes a TV ainda desliga ao mudar para a energia da bateria.

Apita ao ligar e desligar.