

# Telemvel AGM M5

Tudo.

Bateria muito fraca para um dia e meio. Grande para essa diagonal, parece um smartphone padro de 5,5 a 6 polegadas. No h boto de controle de volume separado, o discador e a organizao dos contatos so ruins e voc no poder alterar instalando outro discador: um programa de terceiros precisar ser constantemente iniciado separadamente o tempo todo. O remapeamento de botes no funciona - uma janela constante para escolher programas padro que sempre se repete.