

Motoblock / cultivador Hyundai T850

Como desvantagem, estes so cintos e cabos, bem como a falta de uma segunda velocidade.

Preo alto, modelo defeituoso

No revelou.

No encontrei

o motor estava se contorcendo , depois de vitorioso no rolo para plantar batatas com arado.

nem todas as lojas tm anexos adicionais, tive que procurar

qualidade de fabricao

-h um problema construtivo com a correia. no fixado por ajuste. mesmo que o rolete seja completamente liberado, a correia ainda permanece totalmente engatada e o dispositivo tende a se mover para frente mesmo em marcha lenta))) resolvido substituindo a correia pelo prximo tamanho maior. o preo pedido \$ 5. melhor tomar imediatamente um par de trs prozapas.

ainda no foi revelado. cintos podem ser um ponto fraco. seria bom se as polias, correias e roletes fossem riachos, por analogia com carros, ifrez seria cho de fbrica.