

# JBL GT6-6C Alto-falante do carro

qualidade

às vezes a malha do alto-falante médio/graves voa

tweeters machucam o ouvido. Mas o assunto foi corrigido voltando um pouco para o lado. Mais um equalizador.

Após 15 minutos, eles começaram a chiar

Mesmo antes da instalação e ajuste do volume, um dos alto-falantes começou a estalar levemente durante o processo de aquecimento em volume médio ao tocar frequências baixas.

Bem, o que posso dizer... Nada de ruim. A única ressalva - quando conectado sem um amplificador em alto volume, distorção perceptível em baixas frequências. Em princípio, a diminuição do equalizador tratada. Nada terrível, o volume ainda permanece