

SSD Samsung MZ-V8P250BW

Nada

Quente

Nenhum no momento

preo

Esquenta MUITO, e no parece haver nenhum modo ocioso. Mesmo quando o PC est travado e ocioso por horas - a temperatura com um radiador externo de alumnio (atravs da placa "goma") no cai abaixo de 72 °, com uma boa carga - aquece facilmente at 85. Fiquei com medo e parei o processo de indexao de arquivos de horas, esperando a chegada do radiador do tubo de calor. Trava no PCI-E 4.0, talvez o PCI-E 3.0 no seja to quente!? Em nenhum caso voc deve coloc-lo em laptops, em um computador - sempre e sem opes - sob o radiador. Eu recomendaria, talvez, olhar para outros modelos (tenho 6 anos de todos SSD / NVMe apenas Samsung e escrevo isso, no acredito nisso).

Meu crebro no funciona nessa velocidade.

Aquece, mas o X570 e superior com seus excelentes dissipadores de calor, ento no importa para mim

O preo pode ser um problema para algum

Eu tenho outro SDD de 1TB, o compartimento inteligente mais barato em algum tipo de controlador de merda. Assim, no disco de cristal, a ltima linha com o registro maior (182 para samsa versus 224 para smartbay). Omtal samsa melhor, mas o preo 10k mais alto. Para que??? Os mesmos 600TBV.Bem, ele aquece no disco de cristal at 61 graus, ento o radiador indispensvel.

Preo