

Alto-falante do carro Hertz ECX 690.4

Um alto-falante queimou depois de no funcionar nem um ms

Torceu-se para inserir grades, eventualmente ficou sem elas.

- mdio (na minha opinio um pouco elevado, corrigido por o equalizador) - alto (quase nenhum, o equalizador mal lidou ou os tweeters queimaram) - o potencial de sobrecarga, como me pareceu, muito pequeno. - preo (1,5-2k, mas no 4!)

2 dynes j foram trocados na garantia agora chiando 3 seguidos, mas a garantia j passou, vou tentar shamanizar o fio com ele

--- ---

Isso pode ser minha falta de inteligncia, mas sem dar um ms para eles se desenvolverem, eu no os amontoei. Bem, um alto-falante chiou. Talvez o prprio casamento possa ser o culpado, no sei. Calculei tudo corretamente em termos de potncia.

por tal preo no foi encontrado.

No h potncia em princpio