

UPS Luxeon UPS-1500ZY

A bateria não está incluída, você precisa comprá-la separadamente. A ventoinha faz um barulho um pouco irritante durante a operação.

Às vezes, ela alterna para a energia da bateria por alguns segundos, embora a fonte de alimentação não pare. O motivo ainda não está claro para mim. Algo como um teste de todos os sistemas para pronto de combate? Caso contrário, um dispositivo completamente normal.

Faz um pouco ruidoso em comparação com o 500. (Cabe no esto incluído)))

Ainda não encontrei por esse preço.