

# Mystery MJ- 650 alto-falante do carro

Fios finos, superfícies curvas de crossovers

fios do kit quebram no frio.

Alguém escreveu que o baixo suave, mas na verdade não há absolutamente nenhum baixo, se em um volume baixo ainda ouvido, então, com um aumento ligeiramente acima do meio, eles não são retirados. Médios e agudos ainda estão ok.

necessário aquecimento.

Os graves de 150 Hz e abaixo não tocam bem. Você tem que cortar no rádio.

fios finos do crossover para os alto-falantes, falta um pouco de fundo, vou levar um subwoofer

No inverno, as partes de borracha ficam bronzeadas, o interior precisa para ser aquecido para retornar os graves