

SSD A-Data ASU650SS-512GT-R

Confiabilidade

todos

no

Grande casamento 2/10, Aps um ms de operao, muitos setores defeituosos

aquece at 70, morreu aps 3 meses, retornou pelas garantias.

Aquecimento, baixa velocidade (mesmo tendo Windows), s vezes o PC travava.

no

Aquecendo at 70° e desligando.

MTBF mnimo O nmero de casamentos sai da escala

no

Alto aquecimento (at 60°)