Ar condicionado Hitachi RAS-08LH2/RAC-08LH1

No h contras.

Controle remoto inconveniente (para alterar o modo de operao, voc precisa abrir o painel flip-down) com os parentes de trocar as baterias, apenas todos os dias . Grande unidade interna. Comeou a pingar aps 2 semanas.

A cor marrom (absolutamente no crtica)

tamanho suficiente da unidade interna

A unidade externa faz barulho como um motor de trator. Eles no esperavam. Eles no compraram especificamente outra marca, supostamente - este modelo mais silencioso. Enganado. O principal que os vizinhos no reclamam noite.