

RAM Patriot Memory PVB416G360C8K

xmp 4400 no iniciou, teve que fazer overclock manualmente

No

No

No meu gigabyte x570ud no iniciou o perfil XMP 3600 com o tempo declarado cl17 , apenas cl18

Failed.

Hmp no iniciou, tudo foi feito manualmente...

Parece um pente

no

Overclocking

At agora no notado.