

# Pneus Goodyear Eagle Sport TZ 235/40 R18 95V

Arranca pedaços de borracha na primeira temporada e torna-se pouco atraente na aparência. Não sei, os pneus turcos são novos. Equilibrado e colapso idealmente. Dizem na prova de pneus que talvez um casamento. 3 temporadas devido ao fato de ela vomitar no mudou as rodas em alguns lugares. Agora vou comprar os dianteiros novos, e os traseiros estão inteiros. O estilo de condução normal. Mas a primeira vez que vejo uma coisa dessas. Se isso acontecer novamente com o protetor, já farei uma avaliação no YouTube. Eu balancei 2,5-6. Dependendo do calor.

-

nenhum

Barulhento.

nada

nenhum

nenhum

No encontrado ainda