Flash USB A-Data Drive UV110 16Gb

No gosto de retrtil, baixa velocidade

Em flash drives deslizantes, isso permitido. A trava no est apertada, mas quando voc insere uma unidade flash USB, o conector no volta. No h indicador de atividade. Tambm est faltando em todos os modelos ADATA que vejo hoje. Parece que os indicadores esto atrapalhando a competitividade dos preos. Largo - 22 mm inserido ao lado do conector adjacente. O comprimento tambm bastante grande - 69 mm bom de segurar, mas quando inserido, o risco de machucar aumenta.

O esquema de cores poderia ser mais, s isso!