

Martelo perfurador SPARKY BP 330CE Professional

No encontrei

Quebrado no segundo dia! No vale o seu dinheiro! melhor comprar 3-4 peas baratas e no ser uma pena jog-lo fora

A faixa de ao da ala estoura se voc tentar apert-la para que ela segure sem rolar. Esperei, tudo foi feito , tento no mais perfurar com coroas .. O perfurador quase imediatamente comeou a jogar fora lubrificante (trouxe-o com um pedido de garantia), aparentemente o dispositivo estava mentindo h muito tempo antes da venda, eles o trocaram, o a emisso de leo parou

Falta de reverso e possivelmente dois modos de trabalho.Embora apenas perfurando, pode ser suprflo para um perfurador.O pacote poderia ter incluido: brocas, pique. H um lugar no caso para eles.

apenas dois modos de operao.Se houvesse um modo de perfurao, estaria absolutamente fora de competio.