

Notebook HP 13-AY0016UA 423U2EA

A presença do botão mute-mute no modo tablet na lateral do gabinete

A presença do botão mute-mute no modo tablet na lateral do gabinete

Você não pode jogar muito em um computador desses .

Não há nenhum

A qualidade do som se deteriorou em comparação com a anterior, a tampa flexiona quando dobrada (devido à falta de elásticos) o botão de suporte não dobra, as portas relativamente frágeis, o scanner de impressão digital não funciona mais, uma vez inconveniente. Portas USB, conector de carregamento proprietário nas paredes laterais para o teclado, o que faz com que a poeira caia nele quando dobrado.