

# **Ar condicionado HPC HPT-18H2**

Ao desembalar a unidade interna, encontrei bastante aletas dobradas, quando o filtro retirado, ele toca as aletas do trocador de calor.

no tempo frio produz no mximo 1000 watts