

Ar condicionado Gorenje KAS26

Pouco trabalho foi feito no controle remoto Gorenje. No h luz de fundo, difícil descobrir sem instrues, inesperadamente avidamente "come" baterias.

Um bipe alto ao operar o controle remoto ouvido em todo o apartamento. Muita poeira ao instalar um sistema split

No encontrado

No encontrado

Sem falhas significativas

controle remoto sem fixadores na parede, as porcas nas conexes do ar condicionado esto marcadas incorretamente

Sim no legal como 9-ka - um pouco mais fraco, chia muito alto quando ligado / desligado (a criana acorda), a unidade externa barulhenta

Aps a instalao, quando ligado, descobriu-se que o compressor estava um pouco zumbido. A falta de um suporte para o controle remoto, mas para mim isso um fator crtico. No h luz de fundo no controle remoto Controle remoto pouco informativo Sim, a informao sobre a temperatura no controle remoto est ligada quando o ar condicionado est desligado o tempo todo. Por que desperdiar baterias?