

# Mquina de costura/overlocker Janome My Excel 90A

camisolas em costuras longas "caminhar", ou seja, depois de alguns metros, a diferenca entre as duas metades costuradas pode ser de um cm. Mas isso tambm pode me deixar desajeitado, nem sei se regulado ou no.

o funcionamento da mquina, esse inconveniente no exibido, mas ... a alavanca do levantador, que um pouco frgil, cambaleia, talvez devesse ser assim, no sei, mas em princpio lida com sua funo, levanta o p), mas de alguma forma assustador o tempo todo, ento no quebrou

Pesado, mas isso compreensvel, as partes so feitas de ferro.

Eu no achei

o bartack winds no incio, mas muito raramente