

Alpine SBE-1244BR Auto Subwoofer

por 2 anos e meio, o suporte do difusor saiu, o que muito estranho !!! isso no aconteceu mesmo com fabricantes menos caros No fiquei muito satisfeito, decepcionado com este momento

No !!!

. Deve ouvir antes de comprar. Mesmo que eu goste do baixo, duro.2. Os terminais de conexão são trazidos para trás, o que não muito conveniente durante a instalação. Você tem que virar de lado, ou certificar-se de que o subwoofer não está encostado na parte de trás do sofá.

1. Ele não toca no frio - em geral, apenas chacoalha (-10C) (no post anterior eles escreveram - a bobina congela devido ao condensado, admito - uma máquina de armazenamento de garagem, deixou no frio, ligou - minha cabeça foi explodida) 2. Ele queimou um ano depois (ou melhor, a bobina caiu, tendo queimado anteriormente, uma rachadura permaneceu). A princípio, um barulho silencioso (pensei que as portas estavam mal coladas) se intensificou até que o baixo desapareceu completamente, apenas "ZZhZhZh por uma razão" permaneceu.3. A qualidade de construção boa por fora, terrível por dentro.4. Sem proteção de alto-falante.5. Fixação inconveniente de fios - acontece que eles fecham.6. Os instaladores disseram - lixo, não compre Alpine mais.7. Acho que comprar um cabeote PIONEER TS-W310D4, não sei se vai caber. Para 3500 r.

Qualidade de construção.(O comentário começou com falhas, porque a janela com um comentário limitada a 2000 caracteres.)Tendo lido críticas positivas, decidi me agradar com este subwoofer para o Ano Novo (2014) completo com Pioneer gm 5500t amp. Tendo trazido para casa, decidi imediatamente abri-lo e ver como o estojo era acabado por dentro. Mesmo antes de retirar o alto-falante, pressionei levemente sobre ele e ouvi um assobio na rea de suspensão (o plug foi instalado no inversor de fase), imediatamente percebi que o alto-falante estava com um casamento.

Um pouco lento em composições rápidas. Funciona como um mistério em FI.

proteção de alto-falante de plástico no grave, mas por esse preço um pecado reclamar)

o spoiler do porta-malas chacoalha, placas e espelhos retrovisores tremem

A moldura da placa traseira do carro chacoalha

Por enquanto não revelou