

Notebook Acer A315-57G-5212

1. Placa-me com slot de RAM soldado (o resultado foi 12 GB de memria durante a atualizao) 8 + 4 soldados! 2. Problemas com a fonte de alimentao devido a um curto-circuito! 3.vdeo muito fraco (aquecido de forma irreal sob carga) impossvel tocar no laptop4.sistema de refrigerao ruim (vdeo e processador)5. 2 portas usb e 1 tipo-c 6. E o mais importante, aps o trmino do perodo de garantia, os problemas comeam a crescer como cogumelos! Especificamente, no meu caso, logo aps um ano e 3 meses...

Limpa rapidamente, webcam ruim, ngulo de viso ruim da tela, superaquece muito, sistema de refrigerao errado, drena rapidamente, no pode jogar sem carregar, tela bastante escura, funo fn definida pelo contrrio, PREO !!!