## Placa de vdeo PowerColor Radeon RX 6600 Fighter

O sistema de refrigerao poderia ser melhor, no h luz de fundo, nem mesmo um logotipo. Equipamento ruim

a principal desvantagem a amd. motorista - dor. Eu uso trs monitores. ento o eyefinity no pode ser ativado, no h boto. ele no pode ser desligado. no simulador de caminho do euro pisca ao entardecer nas cidades, quase teve um ataque epilptico. literalmente.modo de operao de resfriamento precisa ser configurado. por padro, os ventiladores no giram at que o processador atinja 60 ° C. para resfriar a energia, aparentemente, pofik. overprice. levou para 49k com entrega.8 linhas pci-e. na verso 3.0 um gargalo.