

Makita serra MLT100

Peas de alumnio nas unidades de potncia, em particular na rosca de elevao da lmina de serra, esta uma falha pica. Bem, como ??? difcil se acostumar a ajustar o ngulo da serra. Eu defino o valor desejado, voc comea a apert-lo e ele desliza. Ou seja, para chegar a determinados nmeros, voc precisa prever onde e quanto a mira se desviar durante a fixao. To divertido e demorado decentemente. A carruagem em suas guias tem um pouco de folga. Parece ser um pouco, mas afeta a preciso visivelmente. O poder de cortar grandes pedaos de madeira densa no suficiente, mas a taxa de alimentao deve ser severamente limitada.