

Notebook Apple Z15K/2

1. Antes de comprar, eu estava preocupado que o docker no funcionasse - funciona, MAS ao construir um projeto funcional, descobri que alguns pacotes ainda no estavam adaptados a essa arquitetura, tive que procurar solues alternativas . Eu acho que isso um ponto negativo temporrio, no futuro tudo ser portado e corrigido. 2. Teclas do teclado uniformemente espaadas. Devido s lacunas sob as teclas, a luz de fundo do teclado to irregular que, quando a desligo, h luz suficiente na tela. No o que voc espera de um dispositivo superfaturado.3. Orifcios de ventilao nas laterais, desagradveis ao tato - afiados.4. Em geral, algum tipo de desequilbrio, o aparelho compacto, mas parece muito pesado. Se o Air 13 tivesse a mesma tela e o SSD aceitasse.

Preo para o mercado local.

As teclas no teclado so altas.