

# RAM G.Skill F4-4000C14D-16GTZR

no detectado

no

No suporta perfil XMP na Intel (verificado em 3 placas-me), embora pareça ser, mas o fabricante no garante isso e no reconhecido como um casamento.

No detectado

nada perfeito, os tempos podem ser menores (eu sei que sticks com bons tempos so mais caros em chips Samsung B-die)

No encontrado ainda)

No