

# Chaleira Philips HD9305/21

1) Comeou a vazar depois de alguns meses2) A tampa muito inconveniente - para abri-la, voc tem que puxar estupidamente a pequena ala no centro3) No h indicao de ligar4) Voc pode se queimar (caixa de metal)5) A ala no muito confortvel.6) O cabo de alimentao curto.

Dois principais desvantagens: 1. Sem indicao de alimentao. 2. inconveniente abrir a tampa da chaleira: no h boto, voc deve puxar manualmente o centro da tampa.

Muito barulhento, facilmente sujo.