

# Alto -falante do carro Kicx ICQ 652

Substituições frequentes na garantia. uma parte significativa dos alto-falantes tem o mesmo defeito - chiado após 6 a 12 meses de operação. contato fraco na reia de solda do capacitor.

A suspensão muito dura e possui pequena amplitude, o que resulta na predominância de frequências médias e graves extremamente fracos. Os tweeters são quase inaudíveis. O som é tão ruim que até a acústica padrão soou melhor, apenas a potência da normal é pequena.

Eles chamam com o volume do baixo

Ainda não encontrei

Não encontrei gosto das grades, elas parecem fráguas