

Wi-Fi adaptador TP-LINK TL-WN881ND

Apenas um range 2.4 5 ki no e no entendi porque no consegui configurar a rede no xp

Captadores permanentes nas antenas, muito provavelmente de fios conectados na parte traseira do PCDriver curves

Comparado com 822n, a velocidade caiu 3-4 vezes com um sinal de 70%.

instalado o driver no do disco, mas do site. minha lenha no foi instalada automaticamente, pega sinal, baixa velocidade

funcionou por uma semana, depois tudo. Reinstalar o utilitrio no ajudou por muito tempo. Houve wifi por alguns dias. Agora no de novo. A reinstalao no ajuda mais.

Tudo

- provavelmente antenas bastante fracas

No detectou

Nos drivers do disco, a velocidade de 1Mbps, ao transferir arquivos pela rede, o mouse sem fio fica maante.

No detectado ainda, uso menos ms/

no

Problema com instalao na placa. Coloquei em um computador, carreguei nos dispositivos. Coloque em outro, falhas comearam com o controlador de disco, o computador desligou. Em resumo, o adaptador entra em conflito com interrupes. No sei. Comecei configurando hard no BIOS da placa-me no slot PCI IRQ para 5. Tudo apareceu e funcionou. estranho, claro. O sinal pega medocre, mas mesmo assim 4 trava e mostra uma conexo em 300 mb.s (o roteador na sala ao lado uma parede de tijolos), enquanto o roteador mostra uma conexo em 270 mb/s. Acho que a TP-Link est mentindo))).

Por algum motivo no funcionou no WIN7x86 sem drivers

As conexes quebram a cada minuto e meio.

-sinal fraco-2dB duvidoso ligado cada antena

precisa baixar driver de terceiros