

Mquina de costura/overlocker Janome Top 14

no

no

Gostaria de uma rea de trabalho maior, seno a mquina boa.

uma pena que no esteja venda

Eu no no encontro nenhuma falha.

no consigo configurar. A tenso da linha superior parece estar baixa. a linha superior est reunida no lado avesso.