

Martelo perfurador Hyundai H 1100 Expert

A principal desvantagem é a falta de serviço pós-venda, não há peças de reposição, quando a broca foi selada, os dentes do rotor lambeiram, não há catraca - também um menos

Pesado

o adaptador padrão para mudar para um cartucho não se torna, (nativo aparentemente 10 mm mais longo), mas não foi possível encontrar um. veio por este motivo com perf. break up

Não há rgua limitadora, não há reverso e a principal desvantagem que é impossível colocar um adaptador em um mandril comum para furar / instalar um misturador (adaptadores padrão não se encaixam, mas simplesmente não há outro no kit)