

# Processador Intel G1620

Eles existem?

No

Eles simplesmente no existem

No.

O hd2500 no precisa disso, consumiria ainda menos e custaria menos

No precisa parecem existir

Dado o preo deste processador, as deficincias no. Mas quero observar que no chipset H77 eu no consegui rodar a RAM a 1600 MHz, ela funciona a 1333 MHz, embora com o processador i3 3220 a memria tenha iniciado a 1600 MHz.

no. Bem, exceto que ele roda muito mal (tanto a prpria CPU quanto seu ncleo de vdeo)

No

No

No.

No disponvel.

No

No gosto de montar o dissipador de calor nessas travas de plstico. no pode haver mais reclamaes por esse preo

No h nenhuma por esse preo.

os bons e velhos chips H61 s vezes exigem uma bios piscando, ento no se apresse em jogar fora seu velho SANDY BRIDGE