

HouseFit HB-8169 Orbitrek

Isso um nível de ruído um pouco maior em comparação com os magnéticos. Mas não assustador - se você praticar em fones de ouvido com boa música - você não pode ouvir nenhum ruído!

A qualidade simplesmente absurdamente baixa. Isto especialmente evidente nas juntas e soldas. Eu não posso nem acreditar que alguém em sua consciência possa montar uma unidade dessas. Tudo range, racha, racha e dobra. A correia geralmente consumível, dura claramente duas semanas e depois se desgasta e necessário comprar uma nova no centro de serviço. Eu acho que este simulador não vai durar muito, ele entrou em um estado muito ruim - e isso só depois de 4 meses de uso. Então, o investimento paga duas vezes. Isso específico para este caso.