

# Pneus Kleber Dynaxer HP3 215/55 R17 94W

barulhento, com uma reconstruo acentuada flutua um pouco, parede lateral fraca, rigidez com leve sobrepresso sobre os solavancos

Nada macio, barulhento e carvalho

flutua, o cordo interno quebra, os solavancos saem, parede lateral macia, muito barulhento , uma campainha de inverno uma ordem de magnitude mais silenciosa

No encontrei nenhuma falha

no encontrei nenhuma ainda.

nenhuma falha

Parede lateral fraca, flutua durante manobras bruscas.

no encontrado