

Condicionador de ar Cooper&Hunter Cozy CH-S18L

sem filtragem de ar, aquecimento para dois, qualidade de construção ruim, às vezes não se lembra das configurações, a unidade interna barulhenta.

unidade interna muito barulhenta, qualidade de construção ruim e plástico da unidade interna, aquecimento para 2-

o aroma está presente, rangidos e crocantes que quando resfriados e principalmente quando aquecidos. Faz muito barulho, principalmente quando aquecido. As configurações falham regularmente.

Modo de avião, a qualidade de construção duvidosa, assim como o plástico da unidade interna, não há dispositivo para modo de ruído, mas o áudio claramente maior do que o indicado, a função de aquecimento praticamente inútil, não puxa

ruídos, não permite que você durma tranquilamente à noite (controle e instruções incompreensíveis, no modo automático sinto frio, sempre tenho que configurar tudo sozinho (((

realmente não há o suficiente potência, em um quarto com área de 34 m² - esfria por um longo tempo depois de ligar e a temperatura nas diferentes extremidades do quarto uma diferença de 3! graus, isso muito ruim

quando aquecido, o plástico estala - ainda suportável durante o dia, mas desconfortável dormir à noite, funcionalidade não muito ampla, um temporizador inconveniente - você não pode definir o horário, você precisa para calcular e definir você mesmo a contagem regressiva, o preço baixo visível em tudo