

Ar condicionado Hitachi RAS-10LH2/RAC-10LH2

No h luz de fundo do display

O comprimento mximo dos tubos de freon no pode exceder 10 metros, ento o local de instalao teve que ser movido. No final, acabou bem, mas voc precisa prestar ateno a isso ao comprar. A unidade interna bastante barulhenta ao operar no modo de aquecimento. Entrei em contato com o mestre de servio e ele me tranquilizou e disse que assim que deve ser e no h com o que se preocupar.