

# Morel Hybrid MW 6 car audio

1. Por mais que eu tentasse, no conseguia faz-los tocar abaixo de 70-80Hz: o difusor oscila com toda a fora, mas no faz sentido. Tentei em dois carros. 2. Em um three-strip, no era possvel encaix-los com um meio abobadado - ou um bom midbass e um meio sujo, ou um bom meio, mas no o suficiente midbass.