

Pen drive USB Silicon Power Helios 101 64Gb

Funcionou por um ms e no foi mais detectado pelo computador

A tampa est deliberadamente perdida, j sonho em perd-la.

Velocidade super lenta

bem, muito lento, talvez eu encontre falha aps os pen drives 3.0

A tampa mantida em liberdade condicional, a parte de metal (prprio USB) "anda" no estojo

Morreu aps alguns dias de uso.

Eles morrem rapidamente

A tampa vai se perder , j sonho em perd-lo.

No encontrei nenhum

No h indicador de atividade. Sem compatibilidade com hardware/software de computador.

Grava filmes lentamente: no mais que 7,5 Mb/s (pen drive 16 Gb).

bem, muito lento, talvez eu encontre falha aps o flash 3.0

Falta de atividade indicador. A velocidade inicial ao gravar arquivos grandes de 15 Mb/s, caindo gradativamente para 5. Fica nesse nvel at o final da gravao.

O limite provavelmente ser perdido

No identificado

Voc pode perder o limite se no se lembrar dele.