

# Revestimento de duche Koller Pool NC 90

H apenas uma desvantagem, um material como o alumnio fica muito sujo, a gua sempre seca e mal lavada. voc tem que lav-lo com frosh ... as portas comeam a ranger com o tempo, mas o problema tratado com facilidade e simplicidade, o HP pulverizado e o silncio por meio ano))))

1. Palete muito pequeno  
2. Portas transparentes  
3. Depois de alguns meses, as portas comeam a andar em seus rolos com dificuldade e solavancos  
4. Impermeabilizao insuficiente - vazamentos de gua para fora da cabine