

Condicionador de ar Cooper&Hunter Deluxe CH-S30

Desvantagens: Unidade externa barulhenta (minha SATURN de 10 anos removida funcionou ainda mais silenciosamente na idade pr-aposentadoria), seu gmeo GREE TOSOT funciona nas proximidades, quase inaudvel. O plstico da unidade interna racha fortemente quando aquecido e resfriado. O modo SLEEP no exibido no painel do ar condicionado. Eles no instalaram mais de um filtro, embora anunciassem dois filtros adicionais para escolher entre quatro. O ar condicionado no ruim, mas no vale o dinheiro do TOSOTe. Unificao no entanto.

Para um ano de operao , eles ainda no encontraram

no, embora a descrio diga que existe um ionizador - BULLSHIT!!, chamado de forma diferente nas instrues

Aps a primeira partida, havia um leve cheiro de plstico que, no entanto , desapareceu rapidamente.