

Lanterna Nissin Di700

Existem 2 sinais de menos para 2 anos de uso 1. que algum nota que um chiado de alta frequência ao carregar. Mas, pessoalmente, eu realmente gosto desse som. 2. As ptalas laterais do recipiente da bateria se partiram para dar suporte, mas as baterias ficam bem firmes mesmo sem elas, então nada crítico. Não posso dizer nada sobre a falta de configurações de zoom, porque. Eu não uso puff separadamente da carcaça.

Beeps. Irritante com chiado. Não há como ajustar o zoom no próprio flash. Para tal flash CARO. Demora muito tempo para recarregar.