

Sistema de refrigerao TITAN TTC-NC15TZ/KU(RB)

Montando o ventilador no radiador, em pinos de borracha especiais (para reduzir a vibrao), se ele quebrar durante a instalao (como o meu), ser muito difcil encontr-lo - devido ao fato de a placa do ventilador no ter sido fixada rigidamente, eu tive que selar com fita isolante. Soldei 2 vezes (na primeira vez parou de girar, na segunda vez o fio de controle de velocidade caiu e estava girando no mximo), fez um barulho perceptvel.

I no coube no gabinete mATX Zalman T1. Coberto 1 slot de RAM, para retirar a barra voc precisa remover o cooler. Mas desde isso necessrio com pouca frequncia e no aparece em todas as placas-me, ento no pode ser considerado uma desvantagem.

1. a placa de montagem universal que pressiona o radiador muito grande. Mais um pouco e o pente de memria RAM no caberia

no achei

Difcil de instalar

Alto, no cabia no gabinete. moderno.

No encontrado.

Dificuldade de fixao (somente com parafusos) devido ao peso. Se voc for descuidado, poder danificar a placa-me apertando demais os parafusos - tenha cuidado. Tambm alto - verifique se ele se encaixa.