

Caixa Fractal Design Core 1000

Nas tampas laterais, alguns ganchos no estavam dobrados - fixados com alicate. Dois deles so muito profundos. O cooler do kit esquia.

Sem ventoinha, metal macio nas paredes, no a melhor montagem para discos rgidos, botes e painel USB no lado direito, furos tortos para montar a fonte de alimentao

- o ventilador normal barulhento e chocalhando escandalosamente, substituiu-o por um Nexus D12SL-12 preto e branco, ficou silencioso, mas a viso no mudou))- h nenhuma instruo completa, apenas muito brevemente

Fixao frgil de plugues para baias de 5, 25", entradas USB laterais e botes liga/desliga/reset