

Secador de cabelo Remington AS7051

No h suprimento de ar frio (na verdade, ar quente est soprando). Um bico grande aquece rapidamente, para troc-lo, voc precisa esperar 5 minutos at que esfrie. Os bicos puxam o cabelo. No conveniente limpar o filtro.

no encontrado

o pente no gira mas esta no a razo principal.

ver acima A cabea grande da escova acabou sendo muito grande e spera (no faz nada alm de secar o cabelo, enquanto enrolar um pouco muito, muito difcil).

Cheiro no incio do uso. Espero que isso seja apenas o comeo.