

Placa DEX DCS-202

Nenhum f

Ainda no disponvel. Se no for um defeito de fabricao, ento com o uso e cuidado adequados, parece que no haver falhas.

As marcas de temperatura nas alas foram apagadas, no h ajuste de temperatura suave

Os nmeros no poder switch foram eliminados no primeiro dia. A potncia claramente no atinge a declarada: possvel ferver rapidamente no mais que 1,5 litros, impossvel fritar mesmo em uma frigideira pequena. Ele desliga antes mesmo de ferver e rene pensamentos por muito tempo para continuar aquecendo. O aquecimento comea apenas na posio do regulador de potncia 3 e acima (por que existem 1 e 2 no est claro).