

# Placa Pyramida PFG 640

Os prendedores das grelhas voaram e se a panela vazar, o liquido entra no fogo. Depois disso, ocorre um circuito e a ignio automtica funciona constantemente por vrios dias (voc deve desconectar o fogo da rede e esperar at que ele seque por dentro). A auto-ignio parou de funcionar em trs queimadores. Aps 6 anos, dois mecanismos rotativos quebraram e os queimadores no so mais usados.

O vidro de que toda a superfcie feita fica sujo com qualquer espirro. Fritei os ovos mexidos e todas as gotculas de gordura salpicadas so visveis ali mesmo. E voc precisa limp-lo com uma ferramenta especial e em nenhum caso com um abrasivo.