

# Sistema de refrigerao Chieftec AF-0925PWM

A eficiencia zero em velocidades aparentemente to altas. Ele chia, o que nunca observado em outros coolers. Por causa disso, tudo na unidade do sistema praticamente inadequado para qualquer coisa

Aps 1000 rpm, o PWM comea a assobiar, um chiado na frequencia de cerca de 15-20 kHz, que d nos nervos. grande espao entre as lminas e o corpo, onde ficam poeira.