

Philips Daily Collection Juicer HR2738/00

qualidade do produto

nenhum

um pouco fraco em potencia

No

- Motor fraco, constantemente travado, se contorcendo, respectivamente, no possível rapidamente e esprema completamente a fruta - Um pequeno cone no qual a fruta espremida, uma tigela rasa para as migalhas, como resultado, as laranjas so maiores e quaisquer toranjas so colocadas completamente no cone e comeam a forar o miolo da tigela sobre a mesa- A tigela de suco rapidamente deixou de ser fixada com segurana, balana- As pernas no seguram o dispositivo na mesa, ele gira lentamente sobre a fruta na mesa por si s - O cabo de alimentao "carvalho", ele se projeta em voltas e no fica sobre a mesa

No h tampa.