

# Mquina de cortar cabelo Braun Series 5 HC 5050

No corta bem sem o acessrio. impossvel fazer um contorno, pois no h ajuste das lminas.

Seria um bloco de corte no lubrificante

devido ao formato do bico, o cabelo fica preso entre a mquina e o bico .

No h tampa para a mquina no kit

No encontrado

no encontrei

no encontrei

- O segundo bico para cabelos longos quase inutil (no suporta cabelos ). Cortar cabelos compridos apenas com pente e aparador sem bico.- Barulho de alta frequencia do carregador (possivelmente um nico defeito)

Velocidade de corte lenta, bateria de nquel (com efeito memria).