

Umificador AIC S-135

price

No conveniente derramar guaA umidade na sala muda em 10% no mximoFica periodicamente durante a operaoO filtro de tecido ficou amarelo e ficou duroQuebrou aps 5 meses de funcionamento

No hidrata, volumoso

Inconveniente de lavar O filtro de tecido ficou amarelo e ficou de madeiragua suficiente apenas para a noiteAinda faz barulho no modo mximo

No

Muitas das avaliaes so falsas, o que causa uma enorme negativa! No vale a pena posicion-lo como lavador de ar, a MAX meio metro de distncia voc pode chupar um fio e ento improvvel. Aps duas semanas de uso, o filtro comeou a florescer em 3 dias na parte superior, ou seja, ficar amarelado, mesmo que a gua seja derramada aps a limpeza atravs do filtro BARRIER. Agora voc tem que lavar o filtro a cada trs dias.

Depois de um dia desligado, um cheiro desagradvel de umidade aparece depois de lig-lo. Talvez existam alguns sabores para este tipo de umificadores? Em geral, voc deve lavar o filtro todos os dias com gua e sabo para eliminar o cheiro.

espuma! detalhes, tamanho grande, preo

No encontrado.

Umificao lenta, baixa eficincia de "lavagem" do ar

Talvez um umificador esteja posicionado como mesa e piso, isso est escrito nos documentos (altura 81cm, dimetro da base cerca de 18cm), mas quando coloquei no cho e liguei na potncia mxima, no final do dia antes de ir para a cama notei uma poa decente (((para evitar, coloque o umificador mais alto ou no ligue na potncia mxima. No tem sensor de umidade.

O tamanho no pequeno, pensou ele menor.O modo noturno poderia ser mais silencioso, no me incomoda muito, mas para pessoas sensveis pode interferir em noite.O preo muito alto, um ovo com hlice poderia ter sido mais barato.

No consigo ver um nico.

Poderia ter sido um pouco mais sem adicionar gua, mas isso mais um capricho do que uma desvantagem.

No

Acho que ainda no