

Relgio Casio SGW-400H-1B2

Insignificante

Insignificante

Caixa de plstico

Em primeiro lugar a impraticabilidade da pulseira. A segunda a ausncia de marcas no mostrador e nos ponteiros com revestimento fosforicida.

O vidro ainda est arranhado. plstico

Por esse preo, quase nenhum, exceto que no h indicao de presso em mmHg

Tenho uma pulseira de metal. a mo transpira com o calor

impossvel determinar pelo indicador linear em que direo a presso muda - a linha est sempre na marca do meio Os ponteiros esto cobertos com um fsforo fraco as marcas do relgio no esto cobertas Horror

No calor, transpira por baixo da pulseira... Mas acho que isso um problema comum para cintos de borracha e plstico.

1. para definir a hora exata, voc tem que tentar, leva muito tempo., 2. atrs em 3 meses por 1 min., 3. a pulseira de m qualidade, as inscries foram apagadas depois um ms, e desmoronou depois de um ano, a substituiu custa 1000 rublos.

Muito alto. A inscrio com o sensor duplo de inscrio repousa sobre o pincel quando dobrado. A pulseira, embora no seja de m qualidade, de plstico. O metal ainda mais bonito na pele.No h revestimento fluorescente no mostrador, embora haja nos ponteiros.

No h marcas fosforescentes ao longo do raio, apenas nos ponteiros. As setas so visveis, mas que horas no so. Mas a verdade que h uma luz de fundo para isso, mas a sensao de incompletude permanece.