

Ar condicionado Neoclima NS/NU-36LHB

1. Aps 2 anos, batidas regulares apareceram na unidade interna, a cada 10 minutos. Limpei tudo l dentro - mas no h nada l. algo nos tubos. 2. F bloco ficou mais barulhento.3. A unidade externa tambm ficou mais barulhenta.

Muito barulhento em comparao com os condicionadores de ar anteriores, vibra, consome muita eletricidade e a potncia mdia.